

Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Datum: 23.06.2025

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer Gutachtennummer: 334-00553-25

und Datum angeben

Wertgutachten

Betreff Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen **KI ED7600**

Eichdirektion Nord Anspruchsteller

Düppelstraße 63, 24105 Kiel

Fahrzeughalter **Eichdirektion Nord**

Auftrag vom / durch 19.06.2025 Halter, telefonisch

Besichtigungsdatum / Ort 19.06.2025

Betriebshof des Auftraggebers

Anwesend Fahrzeughalter

Sachverständiger Georg Faix

6.000 EUR Marktwert in Euro

in Worten Sechstausend



Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Gutachtennummer: 334-00553-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 23.06.2025

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeughalter : Eichdirektion Nord

amtliches Kennzeichen : KI ED7600

Fahrzeug-Ident-Nummer : WV1ZZZ2KZGX140613

KBA-Nummer : 0603BXG

Fahrzeugart : Transporter Aufbauart : Kasten, 4-türig

Fabrikat : VW

Typ / Untertyp : Caddy 4 / 2.0 TDI

Hubraum / Leistung : 1968 ccm / 75 kW

Motorart : Diesel Kat Schadstoffklasse : EU6 Plätze : 2

Reifendimension : 195/65 R 15 T

Reifenfabrikat vorn : Bridgestone / Dunlop

Reifenfabrikat hinten : Bridgestone

Reifenart : Winter-Reifen, Original

8,0 6,5 4,0 6,5

Erstzulassung : 09.06.2016

Profiltiefe in (mm)

Nächste HU

Laufleistung abgelesen : 170799 km

Farbe : Starlight Blue (T5U) Lackart : Metallic (2Schicht)

Allgemeinzustand : Alter und Laufleistung entsprechend

: 08.2026

Besichtigungszustand : unter Verwendung einer Hebebühne



Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Gutachtennummer: 334-00553-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben Datum: 23.06.2025

Serienausstattung

: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbags, für Fahrer und Beifahrer; Außenspiegel, manuell verstellbar (2); Berganfahr-Assistent; Bodenbeläge, Teppichbodenbelag im Fahrerhaus: Bremsleuchte, dritte; Dachreling-/Dachträger-Vorbereitung; Drehzahlmesser; Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm mit Bremsassistent; Getriebe: 5-Gang-Getriebe; Heckklappe verblecht; Kopfstützen (2), höhenverstellbar; Lackierung: Uni-Lackierung: Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar: Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Stoff; Radabdeckung mitte; Räder/ Reifen: 195/65 R 15 91 T; Schiebetür, rechts im Fahrgast-/Laderaum; Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic); Sicherheitsgurt-Kontrolle; Sitz: höheneinstellbarer Fahrersitz; Sitze: Sitz im Fahrerhaus rechts; Start-Stopp-System; Staub und Pollenfilter; Tagfahrlicht; Tire Mobility Set; Trennwände: Trennwand hoch ohne Fenster; Verbandskasten / Warndreieck; Verzurrösen (6 Stück im Fahrgastraum); Wärmeschutzverglasung; Wegfahrsperre elektronisch; Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung

Sonderausstattung

: Ablagen: Handschuhfachklappe, abschließbar, mit Leuchte; Gesamtgewicht: Nutzlasterhöhung für Caddy Kastenwagen; Geschwindigkeitsregelanlage inklusive
Geschwindigkeitsbegrenzer; Klimaanlage inklusive
Handschuhfach mit abschließbarer Klappe; Lackierung:
Metallic; Nebelscheinwerfer; Paket: Elektrikpaket I; Paket:
Optik I; Parklenkassistent "Park Assist" und ParkPilot im
Front- und Heckbereich; Räder/ Reifen: M&S Reifen 195/65 R
15 95 T (zusätzlich); Radio-Navigationssystem "Discover
Media" mit 6,33"-Touchscreen; Schiebetür, links im
Fahrgast-/Laderaum; Telefon: Mobiltelefon-Schnittstelle und
WLAN-Schnittstelle; Winterpaket Caddy 3

Vorschäden, repariert

: keine ersichtlich



Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Gutachtennummer: 334-00553-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 23.06.2025

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das nachfolgend näher beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Bei der Wertermittlung wurden sachverständigenseits die wesentlichen Einflußgrößen wie Neupreis, Alter, Betriebsleistung, Typen- und Konstruktionsänderung, Bereifung, Sonderausstattung und Zubehör, Marktgängigkeit und Marktlage, Erhaltungszustand, Einsatzart, Besitzverhältnisse, werterhöhende Instandsetzungsaufwendungen, Altschäden, notwendige Instandsetzungen und Aufwendungen sowie eventuelle Minderwerte berücksichtigt.

Vorgelegte Dokumente

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil I im Original vor.

Fahrzeug-Identifizierung

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Hilfsmittel

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine kurze Bewegungs- /Rangierfahrt mit mäßiger Geschwindigkeit auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Fahrzeugzustand

- Gebrauchsspuren nach Alter und Einsatz

Wertbeeinflussende Faktoren

- letzter Service 158.000 km, 08/2024
- zweiter Radsatz Winter mit 6/4 mm Profiltiefe am Fahrzeug
- Sommerbereifung im Fahrzeug
- Dämmmatte Motorraum beschädigt/erneuern
- Schiebetür links Parkdelle Smart-Repair



Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Gutachtennummer: 334-00553-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben

Datum: 23.06.2025

Grundlage der Wertermittlung

Der Marktwert (Händlereinkaufswert) berücksichtigt Fahrzeugalter, Laufleistung, Ausstattung, Besitzverhältnisse, Pflege- und Erhaltungszustand, Vor- und Altschäden, Füllstand des Kraftstoffbehälters soweit feststellbar sowie ggf. durchgeführte werterhöhende Instandsetzungen.

Die Ermittlung des Marktwertes erfolgte unter Berücksichtigung der bundesweiten Marktbeobachtungen der Systeme SCHWACKE und/oder DAT, gängiger Internetplattformen und der regionalen Marktverhältnisse, sowie unter Anerkennung der internationalen Richtlinien für die Bewertung von Fahrzeugen und den Bewertungskriterien führender internationaler Dachorganisationen.

Die Einbeziehung der Beobachtung des regionalen und überregionalen Marktes sowie umfangreiche Recherchen, ergeben einen auf den momentanen Zeitpunkt ermittelten Marktwert in der auf Blatt 1 des Gutachtens angegebenen Höhe.

Schlusswort

Die Besichtigung wurde durch den Unterzeichner durchgeführt.

Das Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Georg Faix

Kfz-Sachverständiger und Handwerksmeister

für Karosserie- und Fahrzeugbau





Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer Gutachtennummer: 334-00553-25 und Datum angeben

Datum: 23.06.2025

Fotoanlage



Bild 1 Diagonalansicht vorne links



Bild 2 Diagonalansicht hinten rechts







Bild 3 Diagonalansicht vorne rechts



Diagonalansicht hinten links Bild 4



Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Gutachtennummer: 334-00553-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer

und Datum angeben

Datum: 23.06.2025



Bild 5 Kilometerstand zum Besichtigungszeitpunkt




Bild 6 Fahrzeug-Ident-Nummer





Datum: 23.06.2025



Bild 7 zeigt die Ausstattung im Fahrgastraum



Bild 8 zeigt den Kilometerstand bei laufendem Motor



Telefon: +49 381 696959 oder E-Mail: info@kfz-natzius.de



Datum: 23.06.2025

Gutachtennummer: 334-00553-25

Bei Rückfragen bitte Gutachtennummer und Datum angeben




Bild 9 zeigt die Unterlagen inkl. Schlüssel




Bild 10 zeigt die ZB I





Bild 11 zeigt den Sommerradsatz



Bild 12 zeigt die beschädigte Motorraumdämmmatte







Bild 13 zeigt die Parkdelle an der linken Schiebetür




Bild 14 zeigt die Parkdelle an der linken Schiebetür im Detail







Bild 15 zeigt den linken Unterholm




Bild 16 zeigt den rechten Unterholm





Datum: 23.06.2025



Bild 17 zeigt das Fahrzeug unterhalb von vorne




Bild 18 zeigt das Fahrzeug unterhalb von von hinten